

請求先情報の「発注No.」「現場名」に記入いただいた文字は、請求先様へ送付する納品書、請求書に印字されます。
【工事No.】【扱い店】【得意先名】など請求先様の伝票管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。
 また、お届け先様に発送する各梱包の荷札にも印字されますので、荷受人様の荷物管理上、必要な情報は制限文字数内でこの欄をご利用ください。

都道府県名・市郡区を
ご記入ください。

不要部分は斜線を入れる
※ただし不要部分も同梱となります

The diagram shows a rectangular plate with a total width of 1500 and a height of 250. A vertical centerline is indicated by a dashed line with a circle and cross symbol (⌀). The left portion of the plate is hatched with diagonal lines. Dimension lines with arrows indicate the width of 750 for the hatched portion and the total width of 1500. A label '(寸法記入)' points to the dimension line. Labels '(カット線)' with arrows point to the vertical edges of the hatched portion. A label '(カット線)' with an arrow points to the vertical centerline. A label '(不要部分も同梱)' points to the hatched area.

2枚以上のご注文は
通し番号をご記入ください

SS SYSTEM Safety & Satisfaction 自然素材棚板専用加工発注・見積依頼書		ご注文日 年 月 日		
注意： FAXで読み取れない場合がございますので、枠内に収まるようご記入ください。				
請求先コード		地 区		
社 名				
部 署 担当者	様			
T E L		F A X		
発 注 N .	1.5文字以内に収めてください			
現場名	2.0文字以内に収めてください			
■お届け先 (上記請求先住所と異なる場合のみ記入) 〒 都道府県 住 所 宛 名 荷受人 様 *郵便番号は必ず記入してください				
ご希望納期 月 日 *必ずご記入ください	お客様備考欄			
弊社使用欄 出荷日 月 日 年				

品番	サイズ	カラー	数量	備考
SSO-NS300	900mm	スズマサ	2	

■棚板寸法指定 下図にカット線を入れて寸法を記入してください。必要なカット面それぞれに①や②などの番号を入れてください。

■ダボ穴加工 ☒ 依頼する *※を入れてください ☒ 中間ブラケット分のダボ穴加工も依頼する	☐ 依頼しない 下記寸法記載不要
---	---

カット面番号 ①

複数枚にカットする場合は、カット枚数分コピーして以下寸法をご指定ください

中端ブラケットのダボ穴加工も依頼する場合、以下F・Gに寸法記入

D 200

E 19

B 20 A 770 C 20

SS2-WOB-R/L・SS3-WOB-R/Lの場合=18mm以上
SS2-WIB-R/Lの場合=14mm

■ SS2-WOB-R/L・SS3-WOB-R/L と使用の場合

○寸法はブラケット呼び名 ※=50mm

■ SS2-WIB-R/L と使用の場合

○寸法はブラケット呼び名 ※=50mm

- ・ご希望納期は必ずご記入ください。但し遅送事情等に影響される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・ご注文書は濃いボールペンでご記入ください。鉛筆など薄いペンでの記入はFAXの文字がかすれて判別できないおそれがあります。
- ・再FAXの際は必ず「再FAX」と大きくお客様備考欄に明記ください。
- ・現場送りの場合は地震では配送できませんので、必ず住居表示をご記入ください。

ROYAL
2206

特別便、指定便のご指示や
「お引取」「再FAX」
などを明記いただく際に
ご記入ください

175